粉末的 10个关键特性



以下是粉末的 **10 个关键特性**,这些特性会影响其在混合、输送、称重和包装等工业流程中的表现:

1. 粒径

- 不仅指单一颗粒的尺寸, 更关键的是指颗粒群的尺寸分布(即粒径分布)。
- 是粉末最基础的特性,直接影响流动性、溶解性和混合均匀性。

2. 堆积密度

- 单位体积粉末的质量,该体积包含了颗粒间的空隙。
- 是进行设备选型(如料仓、输送机、包装机容量)和包装设计的核心依据,直接 影响成本与效率。

3. 流动性

- 粉末在重力或外力作用下持续、均匀流动的能力。
- 决定了生产工艺的稳定性, 受湿度、颗粒形状和内聚性等综合因素影响。

4. 吸湿性

- 粉末从周围环境中吸收水分并发生物理或化学变化的特性。
- 可能导致(物料)结块、流动性变差及微生物滋生,因此对储存环境(如湿度控制)和包装方案有严格要求。

5. 润湿性

- 粉末在其表面吸收液体的难易程度。
- 这一特性在需要复溶的领域(如食品、制药、化工)至关重要,差的润湿性会导致粉末漂浮、结团,难以溶解。

6. 分散性

- 粉末颗粒在液体介质中分离并均匀、稳定地分布的能力。
- 是制备悬浮液、浆料、涂料和速溶产品(如饮料、奶粉)的关键指标,决定了产品的均一性和使用性能。

7. 静电电荷

- 粉末在输送、混合等过程中可能产生静电。
- 会导致颗粒粘附设备壁造成交叉污染与产量损失,在特定条件下(如可燃性粉尘环境)更存在粉尘爆炸的重大安全风险。



8. 内聚性

- 颗粒之间相互粘附形成团块的强度, 是流动性的反面。
- 高内聚性会严重阻碍流动, 使精确给料和均匀混合变得困难。
- 9. 颗粒形状与表面纹理
 - 不规则或粗糙的颗粒会相互嵌合并阻碍流动。
 - 球形颗粒流动性更强, 堆叠更紧密。

10. 可压缩性

- 粉末在施加压力下体积减少、密度增加的能力。
- 是粉末冶金、制药压片、催化剂成型等工艺的核心参数,直接影响压块的强度、密度和孔隙率。

上述每个特性都在粉末加工过程中起着重要作用。